

# Protokol z kamerové prohlídky



Prokopova 148/15, Praha 3,  
130 00, Tel.:602 494 235

**Objednatel:** Městys Lite,  
, - ,

**Místo:** Lite  
Školská ulice




Objednatel: **M stys Lite** , , - ,

Místo: **Lite** , Školská ulice,

Název úseku <b>Š8_Š7</b>	Po áte ní uzel <b>Š8</b>	Koncový uzel <b>Š7</b>	Datum kontroly <b>22.12.2025</b>
Materiál <b>Prostý beton</b>	Profil stoky <b>vej itý</b>	Výška / Ší ka <b>800 / 400</b>	Sm r prohlídky <b>proti sm ru toku</b>
Akce <b>1</b>	Hloubka na po átku <b>m</b>	Hloubka na konci <b>m</b>	Operátor <b>Matulák Ji í</b>
Využití stoky <b>Stoka nebo kanaliza ní potrubí je navržena pouze pro odvod</b>		Kontrolovaná délka <b>4,95 m</b>	

### Pr b h prohlídky






Objednatel: **M stys Lite** , , - ,

Místo: **Lite** , **Školská ulice**,

Název úseku <b>Š7_Š8</b>	Po áte ní uzel <b>Š7</b>	Koncový uzel <b>Š8</b>	Datum kontroly <b>22.12.2025</b>
Materiál <b>Prostý beton</b>	Profil stoky <b>vej itý</b>	Výška / Ší ka <b>800 / 400</b>	Sm r prohlídky <b>ve sm ru toku</b>
Akce <b>1</b>	Hloubka na po átku <b>m</b>	Hloubka na konci <b>m</b>	Operátor <b>Matulák Ji í</b>
Využití stoky <b>Stoka nebo kanaliza ní potrubí je navržena pouze pro odvod</b>		Kontrolovaná délka <b>0 m</b>	

### Pr b h prohlídky



**0 m - BCDA - 00:00:06 - závažnost 6**

Po áte ní uzel - vstupní šachta, Ozna ení uzlu - Š7

**0 m - BAFIA - 00:00:42 - závažnost 1**

Poškození povrchu. - chyb jící st na - mechanické poškození, Od 4 do 8 hod.

**0 m - BDCA - 00:01:46 - závažnost 6**

Prohlídka je p erušena - p ekážka




Objednatel: **M stys Lite** , , - ,

Místo: **Lite** , **Školská ulice**,

Název úseku <b>Š9a_Š9</b>	Po áte ní uzel <b>Š9a</b>	Koncový uzel <b>Š9</b>	Datum kontroly <b>22.12.2025</b>
Materiál <b>Prostý beton</b>	Profil stoky <b>Kruhový</b>	Výška / Ší ka <b>500 /</b>	Sm r prohlídky <b>ve sm ru toku</b>
Akce <b>1</b>	Hloubka na po átku <b>m</b>	Hloubka na konci <b>m</b>	Operátor <b>Matulák Ji í</b>
Využití stoky <b>Stoka nebo kanaliza ní potrubí je navržena pouze pro odvod</b>		Kontrolovaná délka <b>13,73 m</b>	

### Pr b h prohlídky





Objednatel: **M stys Lite , , - ,**

Místo: **Lite , Školská ulice,**

Celkem kontrolováno: 18,68 m

## Obsah

Úsek	Materiál - Profil	DN mm	Datum prohlídky	Délka	Strana .
Š8_Š7	Prostý beton - vej itý	800/400	22.12.2025	4,95 m	Str.: 2
Š7_Š8	Prostý beton - vej itý	800/400	22.12.2025	0 m	Str.: 3
Š9a_Š9	Prostý beton - Kruhový	500/	22.12.2025	13,73 m	Str.: 4

Podpis p edávající:

Podpis p ebírající:



## Klasifikace nález dle barev

1	Nejvyšší riziko
2	Riziko velmi vysoké
3	Významné riziko
4	Potenciální riziko
5	Mírné riziko
6	Malé nebo žádné riziko